

Número Nas:	5141513
U.E. Solicitante:	591 Cobro Administrativo

6	Observaciones generales
0	Observaciones importantes
0	Alertas Restrictivas

Identificador predial de finca

Finca 1	30105020057400
---------	----------------

<u>Localización</u>

Provincia	3° Cartago
Cantón	1° Cartago
Distrito	5° Aguacaliente o San Francisco
Señas:	Cartago, Aguacaliente(San Francisco), Residencial valle del Prado, lote11



Resumen de informe

	Monto en letras:	(Cincuenta Y Tres Millones Cuatrocientos Ocho Mil Colones Con 00 CENTIMOS.)
ĺ		
- 1		

Valor total:	#	53 408 000,00
Valor de terreno:	#	25 641 000,00
Valor construcción:	#	27 767 000,00
Liquidez:		Mediana

	Leonardo Monge	Rivera	
Valuador:	Firma		Perito Interno

6 Observaciones generales

- 1. El inmueble no está siendo ocupado por el propietario.
- 2. La distancia a colegios en la zona es mayor a 1000 m.
- 3. La distancia a transporte público en la zona es mayor a 500 m.
- 4. La distancia a facilidades comunales en la zona es mayor a 500 m.
- 5. La distancia a instituciones de gobierno en la zona es mayor a 500 m.
- 6. En la valoración de construcciones, la vida útil remanente de al menos una de las obras se encuentra entre 20 y 30 años.

Observaciones importantes

1. No se registran.

1 Observaciones técnicas (exclusivamente para el perito e Ingeniería y Valuación).

1. En la homologación la desviación estándar es de 11,3%.

Advertencias por parte de Ingeniería y Valuación:


- 1) La presente hoja resumen se basa en datos incluidos por el perito en las siguientes páginas del informe de avalúo. Las observaciones se clasifican de acuerdo a criterios definidos por la Gerencia de Ingeniería y Valuación del Banco, en 3 categorías:
- a) Observaciones generales: Son de carácter informativo y están definidas a partir del tipo de informe y la caracterización de la zona y construcciones (si las hubiera).
- b) Observaciones importantes: Corresponden a parámetros que son considerados fundamentales para el análisis del bien inmueble. Deben estar justificadas y complementadas mediante comentarios u observaciones en la siguiente página del informe, donde el perito indique cómo las ha tomado en consideración. Si no están debidamente justificadas, el perito deberá actualizar el informe.
- c) Observaciones técnicas: Son exclusivas para consideración del perito durante la elaboración del informe y análisis de la oficina de Ingeniería y Valuación en caso de que sea requerida una revisión del valor.
- 2) Esta hoja resumen es solamente una herramienta más para el análisis de la información contenida en las siguientes páginas del informe de avalúo
- 3) Si se registrara alguna "Alerta restrictiva", el informe queda sin efecto para el Banco y pierde validez para cualquier trámite.



OBSERVACIONES

OTRAS OBSERVACIONES IMPORTANTES


Se observaron mejoras realizadas a la vivienda, como área de pilas, bodega y se techó la cochera, se observaron cámaras instaladas en el frente de la propiedad.



					DES	CRIPCIÓN DE C	ONSTRUCCIONES PRIN	ICIPALES				SOMORE MACORIO
Área de construcción (m²)		Tipo d	le propiedad:	Viviend	da de un nivel		Techo:	Estructura: O	tro material	Cubierta: H	G ondulado
Nivel Principal:		9,00 m²	прос	e propicudu.	***************************************	a de an inver		Condición:	Bueno		Cablerta.	0.01.00.000
2do Nivel	,-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Estruc	tura principal:	Concre	to		Cielos:		nto 🗆 Gypsum 🗓	□ Tablilla □ O	tro:
3er nivel:			Entre		N/A			Acabado externo:				
Otros:			Escale		N/A			Condición:	Bueno			
=	70	9,00 m²				- 4						
Total:	/:	9,00 m-		es externas:	Bioque	s de concreto	Bloques y	Acabado interno:		ura		
			Pared	es internas:	Sistem	a mixto	madera	Condición:	Bueno			_
Habitaciones			Cuarto de servicio (#)	Baños completos (#		queos						
(#) 3			0	2		‡) 1						
				Medios baño	os							
				0			Sistema mecánico:	PVC				
							Canoas	□ PVC	☑ HG	□ Otro:	□N	o tiene
* Si no tiene, indique (♦ Espacios	s para estacionam	iento de veh	ículos	Bajantes	☑ PVC	☑ HG	□ Otro:	□ N	o tiene
Puertas:			Madera comprimida	□ Vidrio	Otra	□ No hay	Sistema eléctrico:	Tiene caja de breakers?	e Sí	Canalización:	Entubada	
Marco de ventanas:	☑ Alumin		Madera	□ PVC	☑ Otra	□ No hay		110 V	☑ 110 / 220 V	Interruptor:	Termomagnético	
Pisos:			Vladera	□ Laminado				Comentarios:	110 / 220 V	terruptor.	.comagnetico	
	Alfomb				□ Concre		Name I I	_		- Ot		
	Granito		Porcelanato	☑ Cerámica	□ Mármo)I	Mueble de cocina: Sobre	□ Madera	□ Melamina	□ Otro		o tiene
	□ Terrazo		Otro:				(mueble de cocina)	☐ Granito	□ Cuarzo	□ Otro	☑ N	o tiene
Enchapes de baños:	□ Cerámi		•	□ Porcelanato		□ No tiene	Loza sanitaria:	☐ Económica	☑ Estándar	☐ De lujo	□ N	o tiene
Empotrados / Extras:	✓ Portón de coch			☐ Aire central	□ Bañera hidrom		Otros	□ Verjas	□ _{A/C}	☐ Tanque de gas		
Piscina	□ Cerca e			□ Sauna	□ Plantill			☐ Tanque de ca	antación	☐ Paneles solare	s Otro:	
	□ Cablea	do estruo	turado	☐ Alarma	vitroce Chime	rámica nea						
□ cctv	Самса	ao estrac	tarado	- Aldinia		icu	Tapias:	Block	Liviana	☐ Prefabricada	□ Otra:	
□ Tragaluz	☐ Tanque	de agua	caliente	☐ Sistema de d	etección de	incendio	Condición general:	Bueno		-	Acabados: Es	tándar
Sótanos / áticos Terrazas, balcones, oti Patio / Jardines	ros								6 5			
Cocheras / Parqueos:			☑ (Cochera techada	□ Est	acionamiento a	l aire libre		Superfic rodami		ica / Porcelanato	
Observaciones:												
Reparaciones Interiore Humedad / Fuga de Ag		No										
Vestíbulo	ncipal Seg	gundo	Tercero		Sótano							_
Comedor	1											
	2											
Medio baño	0											
Sala de TV	0											
Lavandería	0											
				-								
# de módulos	6	0	0	0	0							

	Area	Valor Unitario		Factor de ajuste			Valor unit. Ajustado	Cubbatal nanasasián (d)	
ón Descripción		(¢ / m²)	Factor	Descripción	F.R.		(¢ / m²)	Subtotal por sección (¢)	
ción principal	155,40	165 000,00				1,00	165 000,00	25 641 000,00	
	ción principal	ción principal (m²) 155,40						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Valoración de construcciones vía costo



No. *	Detalle de construcción	Año de construcción	Edad (años)	VU (años)	Unidad	Dimensiones	VRN Unit (¢/m²)	► VRN Total (¢) ¢35 204 000,0	Estado	Ff	Fe	Fd	Factor Total	VU Rem (años) • 45,0	VNR Unit (¢/m²)	► VNR (¢) ¢27 767 000.0	► VRE Total (¢) \$27 767 000,0	Sistema Eléctrico	Tiene caja de breakers?
	ivienda Unifamiliar							¢35 204 000,0						43,0		¢27 767 000,0	¢27 767 000,0		cí
																			31
1.1.	Vivienda	2012	11	60	m²	72,0	¢ 330 000,0	¢ 23 760 000,00	Bueno		0,89	0,892	0,794	48	¢ 262 020,00	¢ 18 865 000,0	\$18 865 000,0		
1.2.	Área de pilas	2014	9	50	m²	14,9	\$250 000,0	¢ 3 718 000,0	Bueno		0,89	0,894	0,796	40	(199 000,00	\$ 2 959 000,0	¢ 2 959 000,0		
1.3.	Bodega	2014	9	50	m²	8,8	¢ 210 000,0	¢ 1 848 000,0	Bueno		0,89	0,894	0,796	40	¢ 167 160,00	¢ 1 471 000,0	¢ 1 471 000,0		
1.4.	Cochera	2012	11	50	m²	20,6	¢ 250 000,0	¢ 5 143 000,0	Bueno		0,89	0,866	0,771	39	¢ 192 750,00	¢ 3 965 000,0	¢ 3 965 000,0		
1.5.	Pavimento de patio	2014	9	40	m²	18,4	¢ 40 000,0	(735 000,0	Bueno		0,80	0,862	0,690	28	¢ 27 600,00	¢ 507 000,0	¢ 507 000,0		

- ** Enfoque de costo con método de depreciación de Ross-Heidecke.

 ▶ Valores por linea redondeados a la unidad de millar más cercana.

 ◆ Vida útil remanente ponderada.

Fuente de donde se obtuvo el valor de reposición nuevo

Estado	Fe	Condiciones físicas
Óptimo	ſ 1,00	Nuevo.
Muy bueno	-	Ha recibido labores normales de mantenimiento.
	L 0,90	
Bueno	-	Requiere algunas reparaciones a nivel de acabados.
2	0,80	
Regular	1	Requiere sustituciones de algunos acabados.
	0,60	
Regular Malo 🛭	1	Podría requerir reparaciones estructurales importantes y / o sustitución de muchos acabados.
	0,40	
Muy malo		Aparenta daños graves a nivel de acabados y estructura.
	0,20	
Demolición a		Total estado de deterioro.
	0,00	

Costos de obras similares, revisdas por la oficina de Ingeniería y valuación.

VU Rem:	Vida útil remanente.
VRN:	Valor de reposición nuevo: costo de reemplazar o sustituir una obra equivalente a la fecha de la valoración, sin considerar depreciación ni obsolescencia funcional o económica.
VNR:	Valor Neto de reposición: Corresponde al valor depreciado de las construcciones considerando ajustes por obsolescencia funcional ó económica, en caso de que apliquen.
VRE:	Valor real Efectivo: Corresponde al valor depreciado de las construcciones sin considerar ajustes por obsolescencia funcional ó económica.
F _f :	Factor desvalorizante por obsolecencia y/o funcionalidad.
Fe:	Factor de depreciación por estado de conservación.
Fd:	Factor de depreciación por edad y vida útil.



Entorno vista al este



Entorno vista al oeste



Fachada de vivienda



Fachada interna de vivienda



Cochera 1 vehículo



Sala



Comedor



Cocina



Servicio sanitario 1 y ducha



Calentador



Dormitorio principal 1



Dormitorio Principal 1



Servicio Sanitario dormitorio principal



Dormitorio 2



Dormitorio 3



Área de pilas y terraza



Área de pilas y terraza



Patio





Bodega



Instalación eléctrica entubada



Instalación eléctrica entubada



Instalación eléctrica



Caja de interruptores

